Obec Fulianka, Obecný úrad č. 3, 082 12 Kapušany

OZNÁMENIE

Spoločnosť KOSIT EAST, s.r.o., ktorá realizuje zber komunálneho odpadu v našej obci, oznamuje občanom, že jej osádky počas vývozu komunálneho odpadu označujú zberné nádoby nálepkou **„Poškodená nádoba, pre viac info kontaktujte obecný úrad“.**

Vo všeobecnosti sa jedná o dôvody, ktoré **znemožňujú bezpečné uchytenie alebo vyprázdnenie nádoby** mechanizmom zberového vozidla.

1. Poškodený mechanizmus uchytenia

1. zlomené alebo deformované úchyty (tzv. hrebeň/lišty na zdvíhanie)
2. nádoba sa nedá bezpečne pripojiť na vyklápací mechanizmus auta

2. Nefunkčné alebo chýbajúce kolieska

3. nádoba sa nedá presunúť k vozidlu
4. hrozí prevrátenie alebo zranenie pracovníkov

3. Prasknuté alebo rozpadnuté telo nádoby

5. veľké praskliny, diery alebo deformácie
6. odpad môže počas manipulácie vypadávať

4. Poškodené alebo chýbajúce veko

7. veko sa nedá zavrieť alebo držať
8. riziko vysypania odpadu počas vývozu

5. Deformovaný tvar nádoby

9. nádoba je „krivá“ (napr. po teple alebo náraze)
10. nezapadne do zdvíhacieho systému vozidla

6. Uvoľnené alebo chýbajúce konštrukčné časti

11. skrutky, osi kolies, výstuhy
12. nádoba nie je stabilná pri zdvíhaní

7. Poškodenie teplom alebo chemikáliami

13. roztavený plast (napr. po vhodení horúceho popola)
14. narušená pevnosť materiálu, hrozí rozpad pri zdvíhaní

Ďalší postup:
Obec odporúča obyvateľovi, aby si v takom prípade zabezpečil novú 120 litrovú nádobu na vlastné náklady. Obec ponúka aj možnosť zakúpiť si novú 120 litrovú nádobu na komunálny odpad na obecnom úrade za cenu 25,00 €/ks.

Telefón	Email	Internet	IČO	DIČ
+421-51/79 41 211	starosta@fulianka.sk	www.fulianka.sk	00 327 034	2021225481
+421-911 380 326	obec@fulianka.sk			

POŠKODENÁ NÁDOBA

Nevhodná na ďalšiu manipuláciu,
nádoba je opotrebovaná.
Poškodenie nevzniklo vinou
zberovej spoločnosti.

Pre riešenie kontaktujte
obecný úrad.

KOSIT